


| Nr. p. k. | Pārbaudītās apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabīgās ventilācijas kanāla nosaukums, tā atrašanās vieta un numurs saskaņā ar aktā norādīto grafisko attēlojumu | Atbilstība normatīvo aktu prasībām (vajadzīgo atzīmēt ar X) | | | Ekspluatācija (vajadzīgo atzīmēt ar X) | | |
|--------------|---|---|-------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| 1. | NR.1 NR.2 VENTILĀCIJA | atbilst | <input checked="" type="checkbox"/> | neatbilst | atļauta | <input checked="" type="checkbox"/> | nav atļauta |
| 2. | NR.3 VENTILĀCIJA | atbilst | <input checked="" type="checkbox"/> | neatbilst | atļauta | <input checked="" type="checkbox"/> | nav atļauta |
| 3. | NR.4 VENTILĀCIJA | atbilst | <input checked="" type="checkbox"/> | neatbilst | atļauta | <input checked="" type="checkbox"/> | nav atļauta |
| 4. | NR.5 VENTILĀCIJA | atbilst | <input checked="" type="checkbox"/> | neatbilst | atļauta | <input checked="" type="checkbox"/> | nav atļauta |

Piezīmes. SKURSTENA KANĀLI NR.1 NR.2 NR.3 NR.4 NR.5
IR IZBŪVĒTI NO APDEEZINĀTIEM PILNKERMENA SMILŠMĀLA
KIEGĒLIEM. SKURSTENI IR AVARIZAS STĀVOKLĪVIRS ĢUMĒL
IERĪKOT KANĀLOS OPERĒZUMU MEHĀNISKĀS VENTILĀCIJAS
IERĪKOŠANAI. ATBILSTOŠI MKN NR.238

Grafiskais attēlojums



Pakalpojuma veicējs:

GUNTARS ROZENTĀLS

(vārds, uzvārds, paraksts)

Skurstenslaucītāja amata zellis
GUNTARS ROZENTĀLS
prakses sertifikāts
Nr. 15-2/7-24/27

Akta eksemplāru saņēma:

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)